

# ***ОТЧЁТ 0803-10***

**от 20 декабря 2009 года**

**Об исследовании следов столкновения на транспортных средствах и месте дорожно-транспортного происшествия**

*Приводится фрагмент отчета.*

**На исследование представлен следующий вопрос:** Соответствуют ли повреждения автомобиля Ваз 21099 повреждения автомобиля Хонда Аккорд согласно фотографиям предоставленным заказчиком.

**Обстоятельства исследования :** Владелец автомобиля Хонда Аккорд заявляет, что владелец автомобиля Ваз 21099 г/н сдавая назад, совершил наезд на его транспортное средство.

**Исследование:**

Для проведения исследования 20 декабря 2009 года был произведен осмотр автомобиля Ваз 21099 с использованием измерительной линейки, при осмотре производилось фотографирование.





Каких либо повреждений на задней части автомобиля Ваз 21099 не обнаружено.

Теперь рассмотрим повреждения автомобиля Хонда Аккорд представленных на фотографиях заказчика.



Сопоставим фотографии повреждений автомобиля Хонда Аккорд с фотографиями аналогичного автомобиля сделанных с использованием измерительной линейки. Как видно из предоставленных фотоматериалов повреждения на автомобиле Хонда Аккорд расположены на высоте от 60 до 80 сантиметров от уровня дороги.



Теперь вернемся к фотографиям автомобиля Ваз 21099. На них видно, что сильно выступающий за габариты кузова автомобиля задний бампер расположен на высоте от 50 до 70 сантиметров от уровня дороги.

Таким образом мы видим противоречие не только в отсутствии повреждений на автомобиле Ваз 21099, но и в несовпадении их по высоте расположения .

**Вывод.** Повреждения автомобиля Ваз 21099 отсутствуют как таковые и повреждения автомобиля Хонда Аккорд, согласно фотографиям предоставленным заказчиком, по высоте не соответствуют выступающим частям автомобиля Ваз 21099.